

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	124 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf Plus	Model - doplňující informace	1.2 TSi 77kW, Servisní...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	116 900 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	28.09.2011	STK	23.05.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 920 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

MOŽNOST ZÁRUKY na toto vozidlo až 3 ROKY; Servisní kniha - plný servis v autorizovaném servisu VW, jasný původ a historie - po 2. majiteli, kilometry ověřeny a doloženy , velmi pěkný stav bez koroze; velmi dobrý technický stav; 2 klíče, ALU kola, EKO poplatek se žádný neplatí, Prohlídka vozu v SO - NE po předchozí tel. domluvě(774 705 505), PRODEJ VOZU JE MOŽNÝ I NA SPLÁTKY; www.VOJTACARS.cz

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie















Potvrdenie servisnej prehliadky 4		Prázdne polia - výmena		Áno		Nie	
Vykonal bol:	Áno	Nie	AdBlue®				
Servis s výmenou oleja	☒	☒	ATF				
V spojení:			DSG® Olej a filter				
Periodický servis	☒	☒	Zasobník a potrubie zemného plynu				
Vysadenie výmeny motorového oleja	☒	☒	Filter kapalného plynu (Papierový filter)				
Servisná prehliadka	☒	☒	Plynový filter a hadica				
Vymena brzdovej kvapaliny	☒	☒	Spojka Hadice: Olej				
Prúžky motorový olej LongLife	☒	☒	Filter paliva				
Datum:	02.08.2016		Vložka vzduchového filtra				
Stav km:	10493		Správa tlaku vzduchu pneumatík				
Číslo faktúry:	ANG 3447		Príprava Rada				
Odporúčaná oprava			Vložka prachového a peľového filtra				
Znáznie zákazníka			Odstrebný remeň				
(Začaťe, prosím, íeť na záhadke)			Svetly zapáľovania				
Servis vykonaný:							
 141 / 69922 Autohaus Oster GmbH 94535 Eging a. See		 141 / 69922 Autohaus Oster GmbH 94535 Eging a. See					

Potvrdenie servisnej prehliadky 5		Prázdne polia - výmena		Áno		Nie	
Vykonal bol:	Áno	Nie	AdBlue®				
Servis s výmenou oleja	☒	☒	ATF				
V spojení:			DSG® Olej a filter				
Periodický servis	☒	☒	Zasobník a potrubie zemného plynu				
Vysadenie výmeny motorového oleja	☒	☒	Filter kapalného plynu (Papierový filter)				
Servisná prehliadka	☒	☒	Plynový filter a hadica				
Vymena brzdovej kvapaliny	☒	☒	Spojka Hadice: Olej				
Prúžky motorový olej LongLife	☒	☒	Filter paliva				
Datum:	26.11.2017		Vložka vzduchového filtra				
Stav km:	10263		Správa tlaku vzduchu pneumatík				
Číslo faktúry:	102710655		Príprava Rada				
Odporúčaná oprava			Vložka prachového a peľového filtra				
Znáznie zákazníka			Odstrebný remeň				
(Začaťe, prosím, íeť na záhadke)			Svetly zapáľovania				
Servis vykonaný:							
 141 / 69922 Autohaus Oster GmbH 94535 Eging a. See		 141 / 69922 Autohaus Oster GmbH 94535 Eging a. See					

Potvrdenie servisnej prehliadky 6		Prázdne polia - výmena		Áno		Nie	
Vykonal bol:	Áno	Nie	AdBlue®				
Servis s výmenou oleja	☒	☒	ATF				
V spojení:			DSG® Olej a filter				
Periodický servis	☒	☒	Zasobník a potrubie zemného plynu				
Vysadenie výmeny motorového oleja	☒	☒	Filter kapalného plynu (Papierový filter)				
Servisná prehliadka	☒	☒	Plynový filter a hadica				
Vymena brzdovej kvapaliny	☒	☒	Spojka Hadice: Olej				
Prúžky motorový olej LongLife	☒	☒	Filter paliva				
Datum:	20.08.2019		Vložka vzduchového filtra				
Stav km:	10451		Správa tlaku vzduchu pneumatík				
Číslo faktúry:	102710655		Príprava Rada				
Odporúčaná oprava			Vložka prachového a peľového filtra				
Znáznie zákazníka			Odstrebný remeň				
(Začaťe, prosím, íeť na záhadke)			Svetly zapáľovania				
Servis vykonaný:							
 141 / 69922 Autohaus Oster GmbH 94535 Eging a. See		 141 / 69922 Autohaus Oster GmbH 94535 Eging a. See					

Potvrdenie servisnej prehliadky 7		Prázdne polia - výmena		Áno		Nie	
Vykonal bol:	Áno	Nie	AdBlue®				
Servis s výmenou oleja	☒	☒	ATF				
V spojení:			DSG® Olej a filter				
Periodický servis	☒	☒	Zasobník a potrubie zemného plynu				
Vysadenie výmeny motorového oleja	☒	☒	Filter kapalného plynu (Papierový filter)				
Servisná prehliadka	☒	☒	Plynový filter a hadica				
Vymena brzdovej kvapaliny	☒	☒	Spojka Hadice: Olej				
Prúžky motorový olej LongLife	☒	☒	Filter paliva				
Datum:	22.03.2019		Vložka vzduchového filtra				
Stav km:	89408		Správa tlaku vzduchu pneumatík				
Číslo faktúry:	A-1785		Príprava Rada				
Odporúčaná oprava			Vložka prachového a peľového filtra				
Znáznie zákazníka			Odstrebný remeň				
(Začaťe, prosím, íeť na záhadke)			Svetly zapáľovania				
Servis vykonaný:							
 141 / 69922 Autohaus Oster GmbH 94535 Eging a. See		 141 / 69922 Autohaus Oster GmbH 94535 Eging a. See					

Potvrdenie servisnej prehliadky 8		Prázdne polia - výmena		Áno		Nie	
Vykonal bol:	Áno	Nie	AdBlue®				
Servis s výmenou oleja	☒	☒	ATF				
V spojení:			DSG® Olej a filter				
Periodický servis	☒	☒	Zasobník a potrubie zemného plynu				
Vysadenie výmeny motorového oleja	☒	☒	Filter kapalného plynu (Papierový filter)				
Servisná prehliadka	☒	☒	Plynový filter a hadica				
Vymena brzdovej kvapaliny	☒	☒	Spojka Hadice: Olej				
Prúžky motorový olej LongLife	☒	☒	Filter paliva				
Datum:	07.08.2020		Vložka vzduchového filtra				
Stav km:	95731		Správa tlaku vzduchu pneumatík				
Číslo faktúry:	102710655		Príprava Rada				
Odporúčaná oprava			Vložka prachového a peľového filtra				
Znáznie zákazníka			Odstrebný remeň				
(Začaťe, prosím, íeť na záhadke)			Svetly zapáľovania				
Servis vykonaný:							
 141 / 69922 Autohaus Oster GmbH 94535 Eging a. See		 141 / 69922 Autohaus Oster GmbH 94535 Eging a. See					

Potvrdenie servisnej prehliadky 9		Prázdne polia - výmena		Áno		Nie	
Vykonal bol:	Áno	Nie	AdBlue®				
Servis s výmenou oleja	☒	☒	ATF				
V spojení:			DSG® Olej a filter				
Periodický servis	☒	☒	Zasobník a potrubie zemného plynu				
Vysadenie výmeny motorového oleja	☒	☒	Filter kapalného plynu (Papierový filter)				
Servisná prehliadka	☒	☒	Plynový filter a hadica				
Vymena brzdovej kvapaliny	☒	☒	Spojka Hadice: Olej				
Prúžky motorový olej LongLife	☒	☒	Filter paliva				
Datum:	10.10.2021		Vložka vzduchového filtra				
Stav km:	106404		Správa tlaku vzduchu pneumatík				
Číslo faktúry:	2208 / 21		Príprava Rada				
Odporúčaná oprava			Vložka prachového a peľového filtra				
Znáznie zákazníka			Odstrebný remeň				
(Začaťe, prosím, íeť na záhadke)			Svetly zapáľovania				
Servis vykonaný:							
 141 / 69922 Autohaus Oster GmbH 94535 Eging a. See		 141 / 69922 Autohaus Oster GmbH 94535 Eging a. See					

