

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	2.0 TDi 7-MÍST
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	213 180 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	30.04.2013	STK	01.11.2025

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Fialová metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☒ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka, 1. Majitel, VOZIDLO PO SERVISU -NOVÉ ROZVODY + VOD .PUMPA ,OLEJ+ FILTR.			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Senzor stěračů, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie











Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
☐ im Verbund	☐ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ Kraftstofffilter
☐ im Verbund	☐ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
☒ Inspektions-Service	☐ Haldekkupplung: Öl
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Gasanlagenprüfung	☐ Filter Flüssiggasanlage
☐ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft	☐ Staub- und Pollenfilter
☐ Reparaturempfehlung	☐ Zahnriemen
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen: Spannrolle
Service durchgeführt am: <u>03.06.15</u>	☐ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>20.870</u>	☐
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie: 
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 04.07.15

oder

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4, beschriftet:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
☐ im Verbund	☐ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ Kraftstofffilter
☐ im Verbund	☐ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
☒ Inspektions-Service	☐ Haldekkupplung: Öl
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Gasanlagenprüfung	☐ Filter Flüssiggasanlage
☐ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft	☐ Staub- und Pollenfilter
☐ Reparaturempfehlung	☐ Zahnriemen
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen: Spannrolle
Service durchgeführt am: <u>02.06.17</u>	☐ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>27.07.17</u>	☐
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie: 
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 01.07.17

oder

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5, beschriftet:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
☐ im Verbund	☐ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ Kraftstofffilter
☐ im Verbund	☐ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
☒ Inspektions-Service	☐ Haldekkupplung: Öl
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Gasanlagenprüfung	☐ Filter Flüssiggasanlage
☒ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft	☐ Staub- und Pollenfilter
☒ Reparaturempfehlung	☐ Zahnriemen
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen: Spannrolle
Service durchgeführt am: <u>08.10.2018</u>	☐ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>73016</u>	☐
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie bis <u>14.000 km Service</u>
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 04.07.2019

oder

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6, beschriftet:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
☒ im Verbund	☐ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☐ Kraftstofffilter
☐ im Verbund	☐ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
☒ Inspektions-Service	☐ Haldekkupplung: Öl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Gasanlagenprüfung	☐ Filter Flüssiggasanlage
☒ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft	☐ Staub- und Pollenfilter
☒ Reparaturempfehlung	☐ Zahnriemen
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen: Spannrolle
Service durchgeführt am: <u>15.11.2019</u>	☐ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>106036</u>	☐
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie bis <u>14.000 km Service</u>
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 01.07.2020

oder

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7, beschriftet:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Kraftstofffilter
☐ im Verbund	☐ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
☒ Inspektions-Service	☐ Haldekkupplung: Öl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Gasanlagenprüfung	☐ Filter Flüssiggasanlage
☐ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft	☐ Staub- und Pollenfilter
☐ Reparaturempfehlung	☐ Zahnriemen
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen: Spannrolle
Service durchgeführt am: <u>02.11.2020</u>	☐ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>131208</u>	☐
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie bis <u>14.000 km Service</u>
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 01.07.2021

oder

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge


Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8, beschriftet:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue® bei Crafter 5-Zylinder-Motoren
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	☒ Kraftstofffilter
☐ im Verbund	☐ Doppelkupplungsgetriebe DSG® Getriebeöl und ggf. Ölfilter
☒ Inspektions-Service	☐ Haldekkupplung: Öl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Gasanlagenprüfung	☐ Filter Flüssiggasanlage
☒ Korrosionsschutz der Karosserie geprüft	☐ Staub- und Pollenfilter
☒ Reparaturempfehlung	☐ Zahnriemen
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Zahnriemen: Spannrolle
Service durchgeführt am: <u>08.12.2023</u>	☐ Zündkerzen
bei km-Stand: <u>105804</u>	☐
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie bis <u>14.000 km Service</u>
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): 01.07.2024

oder

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9, beschriftet:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja

Beschreibung der Mängel:

