

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	59 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 i, klima, serv....
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	185 000 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	01.07.2009	STK	01.05.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Oranžová
Provozní hmotnost	1 560 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,2 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný			


KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, Tónovaná skla, Dělená zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 8x, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Posilovač řízení

KARTA VOZU

Fotografie











Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. 
TMBAA65J5A3018866 CHFA

Typbeschreibung: 5421B4 FABIA CLA
LVC 9771 AW 44KW CHFA

Cetrieve/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

Mehr-Ausstattung

EOA	1DO	SSL	SRQ	1KM	6FA	1AC	3FA
1N2	1NK	H2Z	4UF	4R2	3NC	4GU	4X3
4A0	BL3	J1P	7AA	BGD	6YO	9AP	BRM
7G0	BUA	BGA	8X0	4F1	B01	G02	GNO
3L1	9P3	Q1A	7X0	9W0	BWA	7A0	3GA
GG1	OGG	L03	FOA			3S4	

Datum der Fahrzeugübergabe: 01.07.2009

AUTOHAUS MANZKE
SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
HELMUT MANZKE
04668 GRIMMA - BRÖNER RING 02
TEL. 03437 / 94 21 30 FAX 94 21 29
HDL-NR.: 65 48 860

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Übergabe-Inspektion

Dieser Serviceplan ist für die Fahrzeuge Fabia und Roomster gültig.
Mit dem Stempel des Skoda Servicepartners wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert.
Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien von Skoda Auto durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Übergabe-Inspektion:
 **AUTOHAUS MANZKE**
SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
HELMUT MANZKE
04668 GRIMMA - BRÖNER RING 02
TEL. 03437 / 94 21 30 FAX 94 21 29
HDL-NR.: 65 48 860
Stempel Skoda Servicepartner

Datum: 1.7.2009

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 30000

Datum: 7/2011
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 22.6.10 km-Stand: 13766

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐

Inspektions-Service:

Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
---	-------------------------------------	--------------------------

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

2 Jahre Mobilitätsgarantie
LongLife-Service
 **AUTOHAUS MANZKE**
SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
HELMUT MANZKE
04668 GRIMMA - BRÖNER RING 02
TEL. 03437 / 94 21 30 FAX 94 21 29
HDL-NR.: 65 48 860
Skoda-Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 14000 Datum: 1.7.2011
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 6.07.2011 km-Stand: 45558

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Inspektions-Service:

Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
---	-------------------------------------	--------------------------

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

 **AUTOMOBILE M. MATTHIAS**
HEIDECCKER WEG 61a
04838 SPROTTA SIEDLUNG
TEL. 03423 / 75 66 49
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum: 7/2012
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 25.7.12 Durchgeführt wurde: km-Stand: 55626

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Zusätzlich			Stempel Skoda Servicepartner Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach 51A Datum: 7.14 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☒	☐			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 16.10.14 Durchgeführt wurde: km-Stand: 95200

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Service durchgeführt	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒			
Zusätzlich			Stempel Skoda Servicepartner Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 10/16 Datum: 10/16 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis


Datum: 05.12.16 Durchgeführt wurde: km-Stand: 110902

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☐			
Zusätzlich			Stempel Skoda Servicepartner Nächster Inspektions-Service: km-Stand: n-SIV Datum: 12/18 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☒	☐			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 6.2.19 Durchgeführt wurde: km-Stand: 120820

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Service durchgeführt	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Zusätzlich			Stempel Skoda Servicepartner Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 12/18 Datum: 12/18 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.