

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	499 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2,0 TDI, 140kW,4X4,LED...
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	140 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	154 000 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	01.09.2016	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Stav velmi dobrý, Nová STK + Emise v ceně vozu, servisní knížka - pravidelný servis u VW SRN, nikdy nebourané; další výbava: hlasové ovládání palubního počítače, dotykové ovládání palubního počítače, digitální přístrojový štít, dojezdové rezervní kolo, elektrická ruční brzda, řadící páka pod volantem, zadní loketní opěrka, vyhřívané trysky ostřikovačů,

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent při jízdě ze svahu, Asistent rozjezdu do kopce, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. seřiditelná sedadla, El. sklopná zrcátka, ESP, Head-up display, Hlídání mrtvého úhlu, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Kožené čalounění, Kožené potahy, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rozpoznávání dopravních značek, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sportovní sedadla, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP



KARTA VOZU

Fotografie









SAUTO.C2

Service-Nachweis 5

Ja / Nein Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ Longlife-Motöl verwendet
- ☒ Karosserie- und Dichtungsprüfung der Endanfertigung
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 02.09.20

bei km-Stand: 102.997

Rechnungsnummer: 15078204

Stempel des Fachbetriebs: AH Wille GmbH, 38855 Wernigerode, Tel. 0 39 43 / 5 44 50

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Intervall-Anzeige:

Nächstes Service-Intervall-Anzeige:

am (Datum): 09.27

oder:

bei (km-Stand): 137.997

Zusatzarbeiten:

am (Datum): 09.27

oder:

bei (km-Stand): 139.658

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung: Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

■ Kratzer □ Beule/Delle □ Korrosion ▲ Stemmloch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: 15078204, AH Wille GmbH, 38855 Wernigerode

Der Volkswagen Service 15

SAUTO.C2

Service-Nachweis 6

Ja / Nein Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ Longlife-Motöl verwendet
- ☒ Karosserie- und Dichtungsprüfung der Endanfertigung
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 02.09.20

bei km-Stand: 115.611

Rechnungsnummer: 15078204

Stempel des Fachbetriebs: AH Wille GmbH, 38855 Wernigerode, Tel. 0 39 43 / 5 44 50

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Intervall-Anzeige:

Nächstes Service-Intervall-Anzeige:

am (Datum): 09.27

oder:

bei (km-Stand): 137.997

Zusatzarbeiten:

am (Datum): 09.27

oder:

bei (km-Stand): 139.658

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung: Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

■ Kratzer □ Beule/Delle □ Korrosion ▲ Stemmloch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: 15078204, AH Wille GmbH, 38855 Wernigerode

Der Volkswagen Service 17

SAUTO.C2

Service-Nachweis 7

Ja / Nein Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ Longlife-Motöl verwendet
- ☒ Karosserie- und Dichtungsprüfung der Endanfertigung
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 26.8.2021

bei km-Stand: 123.750

Rechnungsnummer: 15078204

Stempel des Fachbetriebs: AH Wille GmbH, 38855 Wernigerode, Tel. 0 39 43 / 5 44 50

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Intervall-Anzeige:

Nächstes Service-Intervall-Anzeige:

am (Datum): 8.2021

oder:

bei (km-Stand): 145.457

Zusatzarbeiten:

am (Datum): 8.2021

oder:

bei (km-Stand): 150.000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9 Prinzipdarstellung: Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

■ Kratzer □ Beule/Delle □ Korrosion ▲ Stemmloch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: 15078204, AH Wille GmbH, 38855 Wernigerode

Der Volkswagen Service 19

SAUTO.C2

Service-Nachweis 8

Ja / Nein Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ Longlife-Motöl verwendet
- ☒ Karosserie- und Dichtungsprüfung der Endanfertigung
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 30.05.22

bei km-Stand: 145.983

Rechnungsnummer: 15078204

Stempel des Fachbetriebs: AH Wille GmbH, 38855 Wernigerode, Tel. 0 39 43 / 5 44 50

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Intervall-Anzeige:

Nächstes Service-Intervall-Anzeige:

am (Datum): 08.22

oder:

bei (km-Stand): 159.250

Zusatzarbeiten:

am (Datum): 08.22

oder:

bei (km-Stand): 189.255

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10 Prinzipdarstellung: Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

■ Kratzer □ Beule/Delle □ Korrosion ▲ Stemmloch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: 15078204, AH Wille GmbH, 38855 Wernigerode

Der Volkswagen Service 21

SAUTO.C2

Service-Nachweis 9

Ja / Nein Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ Longlife-Motöl verwendet
- ☒ Karosserie- und Dichtungsprüfung der Endanfertigung
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am: 17.8.2022

bei km-Stand: 181.230

Rechnungsnummer: 15078204

Stempel des Fachbetriebs: AH Wille GmbH, 38855 Wernigerode, Tel. 0 39 43 / 5 44 50

Ihre nächsten Service-Termine:

Service-Intervall-Anzeige:

Nächstes Service-Intervall-Anzeige:

am (Datum): 8.2023

oder:

bei (km-Stand): 175.993

Zusatzarbeiten:

am (Datum): 8.2023

oder:

bei (km-Stand): 180.000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11 Prinzipdarstellung: Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

■ Kratzer □ Beule/Delle □ Korrosion ▲ Stemmloch

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs: 15078204, AH Wille GmbH, 38855 Wernigerode

Der Volkswagen Service 23

SAUTO.C2

Ergebnis des DEKRA e.v. Dresden

12

DEKRA

356833093

(1) FIN: WVGZZZ5NZHW821424

(2) Kennz.: D WR FE33

(3) Prüfst.: Wernigerode, 24.08.2021

(4) km-St.: 129750

(5) Fz-Kl.: M1G Geländefz. Pers.bef.

Aufbau: AC Kombilimousine

Herst.: 0603 VOLKSWAGEN-VW

Typ: BZK 5N

Var.: 00032 ACDFHAX1

Vers.: NAD7AD7DL003GN5NVR27MM61

zGM: 2320 kg

EZ: 09/16

Dat.letzt.HU: 09/2019

Prüfport-Nr.: 0000319804

Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

5/EU

D WR FE33

