

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	85 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Polo	Model - doplňující informace	1,2l HTP
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	224 133 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	18.07.2011	STK	23.11.2025

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 067 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 550 kg
Spotřeba	5.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	3
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Nehavarované, 1.majitel v CZ,			

KARTA VOZU

Výbava



ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sportovní sedadla, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 3		Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
ja	nein	ja	nein
Durchgeführt wurde:			
☒	☐	AdBlue®	☐
☒	☐	ATF	☐
☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐
☒	☐	Endgasbehälter und -leitungen	☐
☒	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐
☒	☐	Gasfilter und Schläuche	☐
☒	☐	Halbex-Kupplung Öl	☐
☒	☐	Kraftstofffilter	☐
☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐
☒	☐	Reifendrucksensoren	☐
☒	☐	Reifenfüllflasche	☐
☒	☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐
☒	☐	Zahnriemen	☐
☒	☐	Zündkerzen	☐
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.) Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:			
Lila Automobile Kfz-Metallbetrieb Nagelsstr. 17 38226 Salzgitter Stempel des Volkswagen Partners			

Service-Nachweis 3		Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
ja	nein	ja	nein
Durchgeführt wurde:			
☒	☐	AdBlue®	☐
☒	☐	ATF	☐
☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐
☒	☐	Endgasbehälter und -leitungen	☐
☒	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐
☒	☐	Gasfilter und Schläuche	☐
☒	☐	Halbex-Kupplung Öl	☐
☒	☐	Kraftstofffilter	☐
☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐
☒	☐	Reifendrucksensoren	☐
☒	☐	Reifenfüllflasche	☐
☒	☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐
☒	☐	Zahnriemen	☐
☒	☐	Zündkerzen	☐
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.) Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:			
Lila Automobile Kfz-Metallbetrieb Nagelsstr. 17 38226 Salzgitter Stempel des Volkswagen Partners			

Service-Nachweis 4		Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
ja	nein	ja	nein
Durchgeführt wurde:			
☒	☐	AdBlue®	☐
☒	☐	ATF	☐
☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐
☒	☐	Endgasbehälter und -leitungen	☐
☒	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐
☒	☐	Gasfilter und Schläuche	☐
☒	☐	Halbex-Kupplung Öl	☐
☒	☐	Kraftstofffilter	☐
☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐
☒	☐	Reifendrucksensoren	☐
☒	☐	Reifenfüllflasche	☐
☒	☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐
☒	☐	Zahnriemen	☐
☒	☐	Zündkerzen	☐
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.) Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:			
Lila Automobile Kfz-Metallbetrieb Nagelsstr. 17 38226 Salzgitter Stempel des Volkswagen Partners			

Service-Nachweis 5		Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
ja	nein	ja	nein
Durchgeführt wurde:			
☒	☐	AdBlue®	☐
☒	☐	ATF	☐
☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐
☒	☐	Endgasbehälter und -leitungen	☐
☒	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐
☒	☐	Gasfilter und Schläuche	☐
☒	☐	Halbex-Kupplung Öl	☐
☒	☐	Kraftstofffilter	☐
☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐
☒	☐	Reifendrucksensoren	☐
☒	☐	Reifenfüllflasche	☐
☒	☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐
☒	☐	Zahnriemen	☐
☒	☐	Zündkerzen	☐
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.) Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:			
Lila Automobile Kfz-Metallbetrieb Nagelsstr. 17 38226 Salzgitter Stempel des Volkswagen Partners			

